CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BORCQ-SUR-AIRVAULT (AIRVA (mairie-borcq@aivault,fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SEVT (accueil@sevt79.fr)

MADAME - SEVT (lydia.girardeaux@sevt79.fr)

- AGENCE REGIONALE DE SANTE (ars-dd79-eaux@ars.sante.fr)

Délégation Départementale
des Deux-Sèvres

Pôle Santé Publique et Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET

Prélèvement	**00078563**	**Commune**	**AIRVAULT**
Unité de gestion	0087 SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET	**Prélevé le :**	**vendredi 02 juin 2023 à 08h17**
Installation	UDI 000325 SENEUIL	**par :**	MÉLODIE MEON
Point de surveillance	0000000700 BORO SUR AIRVAULT - CENTRE BOURG	**Type visite :**	D1
		Type d'eau :	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	21,3 °C		25	
Chlore libre	0,05 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,13 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) *1701*

Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00078564 Référence laboratoire : 23LH-4567-1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<1 UFC/(100mL		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	***1 UFC/(100mL***		0	*Valeur hors références*
Entérocoques	<1 UFC/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 UFC/(100mL	0		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00078563)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La référence de qualité fixée pour les bactéries sulfito-réductrices n'est pas satisfaite.Leur présence peut provenir d'un défaut de traitement, de travaux sur le réseau, de souillures du réservoir ou d'un temps de contact insuffisant avec le désinfectant.Les quantités d e germes totaux à 22°C et 36°C sont également très supérieures aux val eurs habituelles.Ces dépassements ne présentent pas eux seuls un risqu e pour la santé.Il a été demandé à l'exploitant de réaliser des purges du réseau et/ou d'adapter le traitement. Une analyse de contrôle a ét é programmée. Cette analyse réalisée suite à un dépassement ne montre pas de retour à une situation conforme.

Signé à Niort le 23 juin 2023

Pour le Directeur Général, le Directeur adjoint

Cyril CAFFIAUX

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****